СОДЕРЖАНИЕ

1.	Содержание	2
2.	Введение	3
3.	Общие указания по мерам безопасности	3
4.	Описание и работа	4
5.	Меры безопасности	10
6.	Инструкции по настройке системы ПШУ	11
7.	Техническое обслуживание	11
8.	Таблица неисправностей	11
9.	Схема принципиальная пневматическая	12
10	.Схема электрическая принципиальная	13
11	.Лист регистрации изменений	14

Взам. инв. №										
п. и дата										
Подп.							529801-220-75.00).000P3)	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	02/001 220 /0.00				
		Разр	раб.	Бухольц				Литера	Лист	Листов
цодо		Про	В.	Хрусталев			ПШУ.		2	
2			·				Руководство по эксплуатации.	OLK O	MO "Tno	ис Ангфа
Инв. № подл.		Н. к Утв	онтр.	Колыбин			т уководотво по эксплуитиции.		ЭЛЕКТРО	нс-Альфа О"

Подп. и дата

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователя с системой пневмотических штангоуловителей (ПШУ).

ОБЩЕЕ УКАЗАНИЕ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Инструкция по эксплуатации содержит общие указания, которые должны соблюдаться при установке, эксплуатации и обслуживанию системы ПШУ.

Все работы по обслуживанию, контролю и установке должны выполнятся квалифицированными специалистами, полностью изучившими руководство по эксплуатации.

Изменения и модификация системы ПШУ могут производиться только с разрешения изготовителя.

Используйте только запасные части фирмы CAMOZZI или разрешенные производителем.

При использовании неоригинальных запасных частей изготовитель не несет ответственности за последствия, претензии не принимаются.

ВНИМАНИЕ! Гарантия на систему ПШУ, и ее элементы не является действительной в случаях:

- наличия механических повреждений
- при несоблюдении правил устранения неисправностей, описанных в соответствующих разделах настоящего руководства.
 - при использовании неоригинальных запчастей.

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 14 Инв. № дубл. Подп. и да

Изм. Лист № докум. Подпись Дага

529801-220-75.00.000PЭ

Лист 3

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Система пневматических штангоуловителей (ПШУ) предназначена для обеспечения безопасности токосъема и защиты комплекса контактная сеть – токоприемники троллейбуса при нештатных ситуациях схода последних с контактных проводов, а также для аварийного отключения троллейбуса от контактной сети.

Система ПШУ имеет различные исполнении для разных систем управления тягового электродвигателя $(T \ni \mathcal{A})$

• 529801-220-75.00.000 для «TE-1242»

• 529801-220-75.00.000-01 для «Чергос»

Система ПШУ предназначена для эксплуатации в следующих условиях:

Технические характеристики:

Номинальное давления, бар......10 Диаметр цилиндра, мм.....100 Напряжение цепей управления, В постоянного тока....24±10%

Устройство и принцип работы.

ПШУ состоит из пневмоцилиндров, установленных на рамке через изоляционные подвески, панели управления и регулятора давления с распределителями. Пневматические соединения выполнены гибкими пластиковыми трубками при помощи фитингов, согласно пневматической схеме 529801-220-75.00.000ПЗ. Подключение ПШУ к электрическим цепям производится электрическими разъемами в соответствии со схемой 529801-220-75.00.000ЭЗ.

Изм. Лист

№ докум.

Подпись

Дага

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Инв. № подп.


529801-220-75.00.000PЭ

Лист 4 В тот момент, когда происходит срыв штанги с контактного провода при движении троллейбуса, появляется сигнал отсутствия высокого напряжения (ОВН), так же, при срыве, штанга уходит вверх. При движении штанги вверх внутри пневмоцилиндра перемещается поршень, который в свою очередь доходит до датчика верхнего положения. Магнитные датчики служат детектором положения поршня в цилиндре. Под воздействием магнитного поля поршня замыкается внутренний контакт датчика, и электрический сигнал приходит на реле. Включается реле К 41 и становится на самопитание через контакты К41 и К42, которые также подают питание на соленоиды Y1 и Y2. Соленоиды управляют распределителями P1 и P2, путем подачи электрических сигналов. В цилиндры поступает воздух — штанги опускаются. Включается реле времени КТ2 и через 10 секунд после срабатывания, размыкается цепь питания Y1, убирая напряжение с распределителя P2. Штанги фиксируются в нижнем положении - пневмостопор.

Для снятия штанг необходимо довести вручную штанги до уровня лир, при этом срабатывает датчик нижнего положения штанг, включается реле К42, размыкающее цепь питания Y2, реле К41 и КТ2. Пропадает питание с распределителей Р1 и Р2.

ВНИМАНИЕ! Штанги поднимаются за счет пружин, поэтому при снятии их со стопора необходимо заводить штанги под лиры по очереди, потом производить установку на контактные провода по одной штанге.

бл.								
Инв. № дубл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дага								
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ до кум.	Подпись	Дага	529801-220-75.00.000РЭ		Лист 5
_				•			Формат А4	




Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.




Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.




Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дага

Инв. № подп.



Поз.	Обозначение	Наименование	Ко	л-во	Примечание
1103.		Паименование	Исполнение 1	Исполнение 2	триме-тапие
1	S-CST-26	Адаптер под датчик	4	4	
2	2901-1/8	Глушитель	1	1	
3	2901-1/4	Глушитель	2	2	
4	CST-220SP-RU02	Датчик геркона	4	4	
5	SCO606-1/4	Дроссель	2	2	
6	SCU606-1/4	Дроссель с обратным клапа-	2	2	
		ном			
7	S2610-1/8	Заглушка	1	1	
8	C114-ST	Кронштейн регулятора	1	1	
9	C-H-41-100	Кронштейн цилиндра	2	2	
10	M043-P10	Манометр	1	1	
11	S-100	Ось	2	2	
12	122-800	Разьем	2	2	
13	338-015-02	Распределитель 3/2 Н.З.	2	2	
14	MC104-R00	Регулятор давления	1	1	
15		Рулевой наконечник ВАЗ	2	2	
		2101 с корончатой гайкой			
16	A77	Соленоид	2	2	
17		Трубка Рилсан TRN 12/10	13000	13000	MM
18		Трубка Рилсан TRN 8/6	11350	11350	MM
19	2531 ½-1/4	Фитинг	4	4	
20	6610 8-1/4	Фитинг	2	2	
21	2020 1/4	Фитинг	4	4	
22	S6520 8-1/4	Фитинг	3	3	
23	7540 8	Фитинг	1	1	
24	1463 8/6-1/4	Фитинг	2	2	
25	2500-1/4	Фитинг	1	1	
26	2521 1/8-1/4	Фитинг	1	1	
27	S6520 8-1/8	Фитинг	3	3	
28	9592 12-8-M18x1	Фитинг	1	1	
29	D6422 12-M16x1,5-S	Фитинг	1	1	
30	40M3L100A0200BC RU01	Цилиндр	2	2	
31	529801-220-75.00.100	Кронштейн	2	2	
32	529801-220-75.00.200	Рамка	2	2	
33	529801-220-75.00.300	Кронштейн	2	2	

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дага

-	+	1		33	323001-2.	20-73.00.30	U	кронштеин		2	2		
I⊫													- 1
- 1 ∄													- 1
0													- 1
의			l										
ر ا			-	+				529801-220-75.00.000PЭ					Лист
lю			l										
NEB TER													\sim 1
\sim		Изм.	Лист	1 N	№ докум.	Подпись	Дага						9 1
- 1		r isivi.	JIMCI	1 ,	ч≥ докум.	подшев	дага						
_													

34	529801-220-75.00.400	Панель ПШУ	1	-	Привод «ТЕ- 1242»
35	529801-220-75.00.400-01	Панель ПШУ	-	1	Привод «Чергос»
36	529801-220-75.00.001	Штанга	2	2	
37	529801-220-75.00.002	Шайба	4	4	
38		Гайка M20x1,5-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	4	4	
39		Гайка M16x1-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	2	2	

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К эксплуатации и техническому обслуживанию системы ПШУ допускается специалисты, знающие их устройство и правила эксплуатации.

Установку, отключение, техническое обслуживание системы ПШУ следует производить при отключенном пневмо- и электропитании.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ СИСТЕМЫ ПШУ.


1. Накачиваем воздух в ресивера.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

- 2. На регуляторе РП устанавливаем давление не менее 6.5 бар, для нормального функционирования системы.
- 3. Регулировка высоты подъема/опускания штанг производится за счет перемещения магнитных датчиков, установленных на пневмоцилиндрах. На датчиках имеются треугольные метки, показывающее расположение сенсора. За счет передвижения датчиков вдоль цилиндра выставляем нужную высоту штанг (Верхнее положение штанг ≈ 7,2 м. от уровня дороги. Нижнее положение штанг ≈ уровень лир).



4. Скорость подъема/опускания штанг регулируется пневмодросселями (ДР1, ДР2, ДР3, ДР4)

					529801-220-75.00.000PЭ	Лист		
					329001-220-73.00.000FJ	10		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дага				

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Периодически, но не реже одного раза в месяц, выполнять следующие работы:


- проверка надежности крепления составных частей системы ПШУ
- проверка электрической и пневматической составляющей системы ПШУ
 - при необходимости, удаление загрязнений и влаги
- замена смазки в месте установки кронштейна цилиндра на ось вращения рамки 529801-220-75.00.200.

ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способы устранения
	Передавлен пневмошланг	Освободить пневмошланг
	Обрыв электропроводки	Устранить обрыв
Штанги не опускаются	Утечка воздаха из пневмоси- стемы	Устранить утечку
	Неправильное подключение пневматической(электрической) части	Проверить подключение согласно схемам
	Нарушена регулировка дросе- лей-глушителей	Отрегулировать дроссели- глушители
Замедленное опускание		Снять дроссели-
штанг	Загрязнены фильтры дросселей-	глушители и продуть сжа-
	глушителей ТЫМ ВОЗДУХОМ	тым воздухом
	102)	Заменить дроссели-
		глушители

							глушители	
Инв. № дубл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дага								
Инв. № подп.						529801-220-75.0	0.000РЭ	Лист
	Изм. Л	Іист	№ докум.	Подпись	Дага		Формат А4	11





Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дага

Инв. № подп.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номе	ера листов (стр	аниц) в д	Всего листов	Номер докумен-	Подпись	Дата	
	измененных	замененных	новых	аннулированных	(стр.) в документе	та		
					<u> </u>			

Подп. и дага

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дага

Инв. № подл.

Изм. Лист

№ докум.

Подпись

Дага

529801-220-75.00.000РЭ

Лист

14